


วิชา งานเชื่อมและโลหะ แผ่นเบื้องต้น	ใบฝึกทักษะปฏิบัติที่ 2	สัปดาห์ที่ 3
รหัสวิชา 20100-1004	งานเริ่มต้นอาร์กหรือเชื่อมจุด	เวลา 2 ชั่วโมง



#### วัสดุงาน

- เหล็กแผ่น ขนาด  $150 \times 50 \times 5$  มม. จำนวน 1 ชิ้น
- ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ E 6013 ขนาด  $\varnothing 2.6$  มม. จำนวน 2 เส้น


วิชา งานเชื่อมและโลหะ แผ่นเมืองต้น	ใบฝึกทักษะปฏิบัติที่ 2	สัปดาห์ที่ 3
รหัสวิชา 20100-1004	งานเริ่มต้นอาร์กหรือเชื่อมจุด	เวลา 2 ชั่วโมง

### เครื่องมือและอุปกรณ์

1. เครื่องเชื่อม AC หรือ DC
2. หน้ากากเชื่อม
3. ค้อนคาด
4. คีมจับงานร้อน
5. ค้อนหัวกลม
6. แปรงลวด
7. สะพัด

### ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน

1. เตรียมชิ้นงานให้ได้ตามขนาด  $150 \times 50 \times 5$  มม. จำนวน 1 ชิ้น ดังแสดงในรูปที่ 1.59



วิชา งานเชื่อมและโลหะ แผ่นเบื้องต้น	ใบฝึกทักษะปฏิบัติที่ 2	สัปดาห์ที่ 3
รหัสวิชา 20100-1004	งานเริ่มต้นอาร์กหรือเชื่อมจุด	เวลา 2 ชั่วโมง

ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน (ต่อ)

2. แบบโดยใช้เหล็กตอกนำคู่น้ำร้อนตอกตามเส้นร่างแบบ ดังแสดงในรูปที่ 1.60



ร่าง

รูปที่ 1.60 แสดงลักษณะร่างแบบโดยใช้เหล็กตอกนำคู่น้ำร้อน

3. เปิดเครื่องเชื่อม ปรับกระแสไฟ AC หรือ DC ขนาดกระแสไฟเชื่อม 70 – 90 แอมป์ ดังแสดงในรูปที่ 1.61




รูปที่ 1.61 แสดงลักษณะปรับกระแสไฟเชื่อม

วิชา งานเชื่อมและโลหะ แผ่นเบื้องต้น	ใบฝึกทักษะปฏิบัติที่ 2	สัปดาห์ที่ 3
รหัสวิชา 20100-1004	งานเริ่มต้นอาร์กหรือเชื่อมจุด	เวลา 2 ชั่วโมง


### ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน (ต่อ)

#### 4. เริ่มต้นอาร์กโดยการเคาะหรือเขี่ยลวดเชื่อมลงชิ้นงาน

โดยให้ระยะระหว่างผิวชิ้นงานกับปลายลวดเชื่อมห่างประมาณ 1 เท่าความтолบของลวดเชื่อม  
หรือประมาณ 2.6 มม. ดังแสดงในรูปที่ 1.62 และ 1.63



รูปที่ 1.62 แสดงการเริ่มต้นอาร์กโดยการเคาะ




รูปที่ 1.63 แสดงการเริ่มต้นอาร์กโดยการเขี่ย

วิชา งานเชื่อมและโลหะ แผ่นเบื้องต้น	ใบฝึกทักษะปฏิบัติที่ 2	สัปดาห์ที่ 3
รหัสวิชา 20100-1004	งานเริ่มต้นอาร์กหรือเชื่อมจุด	เวลา 2 ชั่วโมง

### ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน (ต่อ)

5. ตั้งมุมลาดเชื่อมโดยมุมนำ  $60 - 75^\circ$  มุมด้านข้าง  $90^\circ$  โดยให้เชื่อมงานทั้งหมด 3 แผงๆ ละ 7 จุด รวมทั้งหมด 21 จุดดังแสดงในรูปที่ 1.64



6. เมื่อควบคุมระยะอาร์กจนม่อหลอมเหลวที่ขึ้นงานเชื่อมโดยประมาณ 2 เท่าความтолาดเชื่อม หรือประมาณ 6.5 มม. แล้วยกหลอดเชื่อมขึ้น และเชื่อมจุดต่อไปจนเต็มชิ้นงานดังแสดงในรูปที่ 1.65



รูปที่ 1.65 แสดงการควบคุมระยะอาร์ก

วิชา งานเชื่อมและโลหะ แผ่นเบื้องต้น	ใบฝึกทักษะปฏิบัติที่ 2	สัปดาห์ที่ 3
รหัสวิชา 20100-1004	งานเริ่มต้นอาร์กหรือเชื่อมจุด	เวลา 2 ชั่วโมง

### ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน (ต่อ)

7. ทำการทดสอบความสะอาดชิ้นงานโดยใช้ก้อนเคนสแลกและเม็ดโลหะที่เก็บน้ำผึ้งงานออกแล้วขัดด้วยแปลงลวดให้สะอาดดังแสดงในรูปที่ 1.66



รูปที่ 1.66 แสดงการทำความสะอาดชิ้นงาน

8. ส่งครุผู้สอนตรวจชิ้นงานดังแสดงในรูปที่ 1.67



รูปที่ 1.67 แสดงชิ้นงานเชื่อมจุดพร้อมส่งครุ

วิชา งานเชื่อมและโลหะ แผ่นเบื้องต้น	ใบฝึกทักษะปฏิบัติที่ 2	สัปดาห์ที่ 3
รหัสวิชา 20100-1004	งานเริ่มต้นอาร์กหรือเชื่อมจุด	เวลา 2 ชั่วโมง

### ข้อควรระวัง

1. เมื่อลวดเชื่อมอาร์กติดชิ้นงานให้ยกสะบัดไปทางซ้าย-ขวา โดยเริ่งเพื่อให้หลุดอย่างปล่อยให้อาร์กนานจะทำให้เครื่องเชื่อมเสีย
2. ถ้าปรับกระแสไฟเชื่อมต่ำ การอาร์กไม่รุนแรง บ่อหลอมเหลวแคบแนวเชื่อมเล็กให้ผู้ปฏิบัติงานปรับเพิ่มกระแสไฟ
3. ถ้าปรับกระแสไฟเชื่อมสูง การอาร์กรุนแรงบ่อหลอมเหลวกว้าง เม็ดโลหะกระเด็นมากแนวเชื่อมกว้างผู้ปฏิบัติงานปรับลดกระแสไฟลง
4. ต้องปิดเครื่องเชื่อมก่อนการปรับกระแสไฟเชื่อมทุกครั้ง
5. เมื่อเชื่อมไปหลายแนว ชิ้นงานจะร้อน และควบคุมบ่อหลอมยาก ต้องหยุดเชื่อมโดยให้ชิ้นงานเย็นก่อนแล้วจึงเริ่มต้นเชื่อมใหม่
6. การเคาะสแลกแนวเชื่อม ให้ใช้ค้อนเคาะสแลก เคาะให้พื้นออกนอกตัว

วิชา งานเขื่อมและโลหะ แผ่นเบื้องต้น	ใบฝึกทักษะปฏิบัติที่ 2	สัปดาห์ที่ 3
รหัสวิชา 20100-1004	งานเริ่มต้นอาร์กหรือเขื่อมจุด	เวลา 2 ชั่วโมง

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน..... เลขที่.....

ลำดับ ที่	รายการประเมิน	เกณฑ์คะแนน				รวม
		10	8	6	4	
1.	เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนเขื่อม					
2.	การเตรียมชิ้นงานก่อนเขื่อม					
3.	ขนาดความโดยของแนวเขื่อมจุดสม่ำเสมอ					
4.	จุดเขื่อมแนวเขื่อมตรงตามแนวที่กำหนด					
5.	ปฏิบัติการเขื่อมจุดได้ครบถ้วนที่กำหนด					
6.	ปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่กำหนด					
7.	ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน					
8.	ความสะอาดของชิ้นงานเขื่อมก่อนส่งงาน					
9.	พฤติกรรมขณะการปฏิบัติงาน					
	- การตั้งใจฝึกปฏิบัติงาน ไม่หยอกล้อกัน					
10	พฤติกรรมหลังการปฏิบัติงาน					
	-					
	การเก็บเครื่องมืออุปกรณ์และทำความสะอาดพื้นที่หลังปฏิบัติงาน					
รวมคะแนนเต็ม(ดิบ)		100 คะแนน				
คะแนนเต็ม		10 คะแนน				

- หมายเหตุ 1. เกณฑ์การประเมิน 10 = ดีมาก, 8 = ดี, 6 = พอดี, 4 = ปรับปรุง  
 2. รวมคะแนนเต็มทั้ง 10 ข้อ เป็น 100 คะแนน  
 3. นำค่าคะแนนเต็ม(ดิบ) 100 คะแนน หารด้วย 10 เพื่อทำคะแนนเต็มเป็น 10 คะแนน  
 คะแนนต่ำกว่า 6 ต้องปรับปรุงซ่อมเสริม

วิชา งานเชื่อมและโลหะ แผ่นเมืองต้น	ใบฟึกทักษะปฏิบัติที่ 2	สัปดาห์ที่ 3
รหัสวิชา 20100-1004	งานเริ่มต้นอาร์กหรือเชื่อมจุด	เวลา 2 ชั่วโมง

บันทึกผู้ประเมิน

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

ผ่านการประเมิน  ไม่ผ่านการประเมิน

ลงชื่อ.....  
 (.....) ผู้ประเมิน