


# อุปกรณ์จับยึดในงานสร้างแม่พิมพ์โลหะ



หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้จับยึดหรือหนีบชิ้นงาน ด้วยแรงบีบเข้าหรือดันออกเพื่อชิ้นงานอยู่กับที่ ไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัว

# ปากกาสำหรับงานขึ้นรูป MACHINE VICE

**Plane Machine Vice**



**Swivel Machine Vice**



**ใช้สำหรับยึดงานเบา**

**สามารถหมุนได้ ทำให้ไม่ต้องถอดงานออก  
จากการตัดเฉือนแบบตรงหรือแบบเชิงมุม**


# ปากกาสำหรับงานขึ้นรูป MACHINE VICE

**Universal Machine Vice**



**จับงานในตำแหน่งแนวตั้ง แนวนอน หรือมุมได้  
ส่วนใหญ่จะใช้ในการทำเครื่องมือ**


**Vertical Machine Vice**



**สำหรับจับงานให้อยู่ในแนวตั้ง**

# ปากกาสำหรับงานขึ้นรูป MACHINE VICE

**Tool makers vice**



**จับงานขนาดเล็กสำหรับงานเจียระไน**

**Drill Vice**



**สำหรับจับงานขณะเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ**

# ปากกาสำหรับงานขึ้นรูป MACHINE VICE

precision Machine vise





สำหรับงานเจียรระโนและขึ้นรูป  
ที่ต้องการความละเอียดสูง

# STEP CLAMP SET (ชุดสแต็ปแคลมป์)




ชุด Step Clamp วัสดุ (Material) : S45C เทียบเท่า เกรด 8.8 (อบชุบแข็ง)

# ชิ้นส่วนประกอบ ของชุดสแต็ปแคลมป์



# ชื่อชิ้นส่วนประกอบ ของชุดสแต็ปแคลมป์



นัต Nut

แหวนรอง Washer

สตั๊ด Stud

สแต็ปบล็อก Step Block

แคลมป์ Clamp

ที-นัต T-Nut



# แบบต่างๆ ของแคลมป์



**แบบ  
มาตรฐาน**



**รูปตัวยู**



**ทรงคอห่าน**








**ปลายกลม**



**ปลายโค้ง**

# ลักษณะการจับยึดของแคลมป์แบบต่างๆ






# ข้อควรระวังการกดชิ้นงานด้วย แคลมป์





ตำแหน่งของสตั๊ดต้องอยู่ใกล้ชิ้นงาน

ข้อควรระวังการกดชิ้นงานแบนยาว จะทำให้ชิ้นงานโค้ง

# การประกอบเพื่อจับยึดและการประยุกต์ใช้งาน



# ทีโบลต์ T-BOLT




เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

# ชุดแคลมป์จับยึด สำหรับงานหนัก

**SWIVEL CLAMP**  
ปรับหมุนได้


**UNIVERSAL CLAMP**  
แบบอเนกประสงค์




# ชุดแคลมป์จับยึด สำหรับงานหนัก

**SWIVEL CLAMP**  
ปรับหมุนได้

**UNIVERSAL CLAMP**  
แบบอเนกประสงค์




# แคลมป์ปิดด้านข้าง SIDE CLAMP



ข้อดี ไม่มีส่วนยื่นเข้าไปในชิ้นงาน





# แคลมป์ปิดด้านข้าง SIDE CLAMP




ข้อดี ไม่มีส่วนยื่นเข้าไปในชิ้นงาน


# แคลมป์ปิดด้านข้าง SIDE CLAMP



# แคลมป์ปิดด้านข้าง SIDE CLAMP




# แคลมป์ปิดด้านข้าง SIDE CLAMP




หนีบสองด้าน


# ROTARY TABLE



ชิ้นรูปโค้ง แบ่งส่วน



# แบบทดสอบ





1. จับยึดงานตำแหน่งที่ 1 ไม่ถึงกันและตำแหน่งที่ 2 เชนตัด จะแก้อย่างไร



3. จากรูปเป็นแคลมป์แบบใดและใช้งานอย่างไร

4. ปากแบบใดที่จับงานในตำแหน่งแนวตั้ง แนวนอน และเอียงทำมุมได้




2. จับยึดงานแบบใดถูกต้อง




5. แคลมป์ดังรูป มีข้อดีอย่างไร

## การเลือกขนาดสกรูในงานแม่พิมพ์โลหะ




การจับยึดส่วนมากใช้ socket screw


# แรงที่ทำให้สกรูเสียหาย



แรงดึง



แรงเฉือน



ที่นี้ให้เป็นแรงเฉือน  
เดียว



# ชั้นความแข็งแรงของสกรู




12.9

8.8

10.9




12.9



## ความแข็งแรงของสกรู

หมายเลขชั้น	วัสดุ	จุดคราก N/mm2	ความแข็งแรงสูงสุด N/mm2
8.8	เหล็กคาร์บอนปานกลาง	660	830
10.9	เหล็กผสม	940	1040
12.9	เหล็กผสม	1100	1220



## ตารางชั้นความแข็งแรงของสกรู

หมายเลขชั้น ความแข็งแรง	วัสดุ	จุดคราก N/mm <sup>2</sup>	ความแข็งแรง สูงสุด N/mm <sup>2</sup>
 <p>8.8</p>	เหล็กคาร์บอน ปานกลาง	660	830
 <p>10.9</p>	เหล็กผสม	940	1040
 <p>12.9</p>	เหล็กผสม	1100	1220

## การเลือกขนาดสกรูโดยใช้สูตร

$$\text{ขนาดสกรู} = \sqrt{\frac{4 X \text{ แรงตัดเฉือน } X \text{ ค่าความปลอดภัย}}{3.14 X \text{ จำนวนตัวของสกรู } X (0.5 X \text{ ความแข็งแรงจุดครากสกรู})}}$$

จากตารางชั้นความแข็งแรงของสกรู

ค่าความปลอดภัย = 5

## ตัวอย่าง การหาขนาดสกรูโดยใช้สูตร

แม่พิมพ์ใช้แรงตัดเฉือน 5 ตัน ต้องการยึดสกรูแบบหัวฝังชั้นความแข็งแรง  
12.9 จำนวน 6 ตัว ต้องใช้สกรูขนาดเท่าใด

$$\text{ขนาดสกรู} = \sqrt{\frac{4 \times \text{แรงตัดเฉือน} \times \text{ค่าความปลอดภัย}}{3.14 \times \text{จำนวนตัวของสกรู} \times (0.5 \times \text{ความแข็งแรงจุดครากสกรู})}}$$

$$\text{ขนาดสกรู} = \sqrt{\frac{4 \times (5 \times 1,000 \times 9.81) \times 5}{3.14 \times 6 \times (0.5 \times 1,100)}}$$

$$\text{ขนาดสกรู} = 9.72$$



เลือกใช้สกรู **M10**

## ตัวอย่าง การหาขนาดสกรูโดยใช้สูตร

แม่พิมพ์ใช้แรงตัดเฉือน 3 ตัน ต้องการยึดสกรูแบบหัวฝังชั้นความแข็งแรง  
12.9 จำนวน 4 ตัว ต้องใช้สกรูขนาดเท่าใด

$$\text{ขนาดสกรู} = \sqrt{\frac{4 \times \text{แรงตัดเฉือน} \times \text{ค่าความปลอดภัย}}{3.14 \times \text{จำนวนตัวของสกรู} \times (0.5 \times \text{ความแข็งแรงจุดครากสกรู})}}$$

$$\text{ขนาดสกรู} = \sqrt{\frac{4 \times (3 \times 1,000 \times 9.81) \times 5}{3.14 \times 4 \times (0.5 \times 1,100)}}$$

$$\text{ขนาดสกรู} = 9.23$$



เลือกใช้สกรู **M10**

## ตัวอย่าง การหาขนาดสกรูโดยใช้สูตร

แม่พิมพ์ใช้แรงตัดเฉือน 15 ตัน ต้องการยึดสกรูแบบหัวฝังชั้นความแข็งแรง 12.9 จำนวน 10 ตัว ต้องใช้สกรูขนาดเท่าใด

$$\text{ขนาดสกรู} = \sqrt{\frac{4 \times \text{แรงตัดเฉือน} \times \text{ค่าความปลอดภัย}}{3.14 \times \text{จำนวนตัวของสกรู} \times (0.5 \times \text{ความแข็งแรงจุดครากสกรู})}}$$

$$\text{ขนาดสกรู} = \sqrt{\frac{4 \times (15 \times 1,000 \times 9.81) \times 5}{3.14 \times 10 \times (0.5 \times 1,100)}}$$

ขนาดสกรู = 13.05  เลือกใช้สกรู M14

## แบบทดสอบ

1.แม่พิมพ์ใช้แรงตัดเฉือน 7 ตัน ต้องการยึดสกรูแบบหัวฝังชั้นความแข็งแรง 12.9 จำนวน 6 ตัว ต้องใช้สกรูขนาดเท่าใด

2.แม่พิมพ์ใช้แรงตัดเฉือน 2 ตัน ต้องการยึดสกรูแบบหัวฝังชั้นความแข็งแรง 12.9 จำนวน 4 ตัว ต้องใช้สกรูขนาดเท่าใด

3.แม่พิมพ์ใช้แรงตัดเฉือน 40 ตัน ต้องการยึดสกรูแบบหัวฝังชั้นความแข็งแรง 12.9 จำนวน 12 ตัว ต้องใช้สกรูขนาดเท่าใด