



หน่วยที่ 7

ชนิดและหลัก

การทำงานของเครื่องปั๊ม

หัวข้อเรื่อง

7.1 เครื่องปัม

7.2 หลักการทำงานของเครื่องปัม

7.3 การประกอบติดตั้งและทดลองปัมแม่พิมพ์โลหะ



7.1 เครื่องปั๊ม



งานปั๊มโลหะ หมายถึง งานที่ใช้แม่แบบในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการตัด การเฉือน การกด การอัด หรือการขึ้นรูปให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะ เป็นภาชนะเครื่องครัว

กลไกของเครื่องกด (Press Machine) หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้ในงานปั๊มโลหะ สามารถแยกตามกำลังที่ใช้ในการขับเคลื่อนแม่พิมพ์โลหะได้ 2 แบบ ดังนี้

1. เครื่องปั๊มระบบกลไกใช้ระบบกลไกส่งกำลัง
2. เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกใช้แรงดันของน้ำมันเป็นตัวส่งกำลัง






เครื่องปั๊มโลหะ สามารถแบ่งเครื่องปั๊มโลหะได้ 5 ลักษณะ ดังนี้

1. แบ่งตามกลไกขับเคลื่อนของเครื่องปั๊มโลหะ
2. แบ่งตามลักษณะโครงสร้างเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องปั๊มโลหะที่มีโครงสร้างรูปตัว Z
3. แบ่งตามแหล่งกำเนิดพลังงาน เครื่องปั๊มโลหะไฮดรอลิก
4. แบ่งตามจังหวะการทำงาน (Number of Action) เครื่องปั๊มโลหะแบบจังหวะเดียว (Single Action) 2 จังหวะ (Double Action) 3 จังหวะ (Triple Action)
5. แบ่งตามทิศทางการเคลื่อนที่ของแม่พิมพ์โลหะ เช่น เครื่องปั๊มโลหะในแนวตั้ง (Vertical) เครื่องปั๊มโลหะในแนวนอน (Horizontal) เครื่องปั๊มโลหะชนิดปรับมุมเอียง (Oblique)

7.2 หลักการทำงานของเครื่องปั๊ม




1 เครื่องปั๊มระบบกลไก

ใช้ระบบกลไกส่งกำลัง




2. เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิก




ใช้แรงดันของน้ำมันเป็นตัวส่งกำลัง

เครื่องบีบกับการทำงาน เครื่องบีบมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อความเหมาะสมกับการนำมาใช้งานในงาน บีบขึ้นรูปโลหะ ซึ่งรูปของเครื่องบีบชิ้นส่วนที่ใช้ทำงานร่วมกับแม่พิมพ์โลหะที่ได้มีการออกแบบและสร้าง ชิ้นจะถูกนำมายึดอยู่บนเครื่อง ดังนี้


1. Eccentric Press




3. Disc Friction Press



2. Screw Press



4. Hydraulic press



กลไกของเครื่องปั๊ม (Press Machines) เครื่องปั๊มที่นำมาใช้งานสามารถจำแนกชนิดได้ด้วย

หลายวิธี เช่น การจำแนกตามแหล่งต้นกำลัง จำแนกตามระบบโครงสร้างของเครื่อง จำแนกตามจุดมุ่งหมายการใช้งาน หรือตามชนิดก้านกระทู้ (ram) เป็นต้น

1. กลไกแบบข้อเหวี่ยง (Crank)
2. กลไกแบบเยื้องศูนย์กลาง (Eccentric)
3. กลไกแบบลูกเบี้ยว (Cam)
4. กลไกแบบเฟืองรางและเกียร์ (rank and gear)
5. กลไกแบบไฮดรอลิก (Hydraulic)
6. กลไกแบบข้อต่อร่วม (Knuckle joint)
7. กลไกแบบข้อศอก (Toggle)
8. กลไกแบบสกรู (Screw)


กรรมวิธีงานปั๊ม (Stamping Process) กรรมวิธีที่ใช้ในงานปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น สามารถแบ่งออกได้ 3 กรรมวิธี ดังนี้

1. การตัดเฉือน (Shearing) การปั๊มเจาะ (Blanking) และการตัดเจาะรู (Piercing)
2. การดัด (Bending) หรือการขึ้นรูป (Forming)
3. การลากขึ้นรูป (Drawing) นอกจากนี้ยังมีกรรมวิธีดั้งเดิมอื่น ๆ เช่น การปั๊มหนูน (Embossing) การปั๊มจม (Coining) การบีบอัด (Swaging) การตัดขอบ (Shaving) และการส่วนเกิน

Trimming งานปั๊มทำให้ได้ชิ้นงานที่มีความหนาสม่ำเสมอและคงที่ แต่จะมีข้อบกพร่องในบางกรณี ซึ่งรูปร่างของชิ้นงานที่กระบวนการปั๊มทำได้ จะเริ่มต้นตั้งแต่รูปร่างแบบธรรมดาไปจนถึงแบบซับซ้อน มีขนาด เริ่มต้นตั้งแต่เล็กเท่าชิ้นส่วนนาฬิกาข้อมือ

7.3 การประกอบติดตั้งและทดลองปั๊มแม่พิมพ์โลหะ


ขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการติดตั้งตาย ที่ใช้ในงานเจาะรู และงานตัด แผ่นเหล็กที่ตัดเป็นวัตถุดิบในภาพของสตรีป



1. ตรวจสอบและขันโบลต์ทั้งหมดที่ยึดโบลสเตอร์ที่ใช้กับเครื่องเพรส (ถ้ามี)

2. ทำความสะอาดผิวหน้าของโบลสเตอร์และผิวหน้าของแรม (Ram) (ถ้ามีแฉับเตอร์ต้องทำความสะอาดด้วย)






3. วางดาบในตำแหน่งของการทำงาน
จริงบนโบลสเตอร์หรือแท่นเครื่องเพรส

4. ปรับแรมลงมาให้สวมกับเชิงก์ ชั้นโบลต์ยึดเชิงก์ให้แน่น
พอประมาณ ปรับแรมขึ้นอีกเล็กน้อย เพื่อถอดสต็อกบล็อก
ออก และปรับแรมลงจนถึงสโตรกเอ็นบล็อกหรือโตรกเอ็น
ไฟฟ์





5. ทำการขันยึดส่วนของดาบด้านบนและดาบด้านล่าง (เชิงก์
อัปเปอร์พเลต โลเวอร์พเลต) ให้แน่นทุกจุด (การขันควรขัน
สลับตรงข้ามกันเพื่อไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดการกระดกขึ้น
และควรให้แรงขัน เท่า ๆ กัน)




6. ปรับแรมให้ขึ้นสูงสุด เพื่อทำความสะอาด
ผิวหน้าของแม่พิมพ์ทั้งด้านบนและด้านล่าง ซึ่ง
อาจใช้ ทั้งลมเป่า แปรงปัด หรือเศษผ้าเช็ดถู

7. ตรวจสอบด้วยสายตา พิจารณาจุดเลื่อนต่าง ว่ามี
การหล่อลื่นดีหรือไม่ ถ้าไม่ดี (อาจแห้งหรือน้อย ถ้า
ไม่ได้ใช้นาน ๆ) ก็ทำการทาจาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่น



8. ทดสอบการทำงานของเครื่องประมาณ 1-2
ครั้ง (ขึ้น-ลง) เพื่อตรวจสอบการทำงานของ
เครื่อง ว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่

9. ทดลองเพรสชิ้นงานออกมา 1-2 ชิ้น เพื่อเปรียบเทียบชิ้นงาน และตรวจเช็คความผิดปกติของ แม่พิมพ์



การแก้ปัญหาและสาเหตุของชิ้นงาน

1. การเกิดรอยเย็นและการป้องกัน สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดรอยเย็นมี ดังต่อไปนี้

- (1) คมของพินซ์และตายที่อ รูปที่ 7.20 (ก)
- (2) คมของพินซ์และตายบิ่น รูปที่ 7.20 (ข)
- (3) ผงโลหะติดอยู่ที่ผนังรูตายและด้านข้างของพินซ์ รูปที่ 7.20 (ค)
- (4) ช่องว่างตัดมากเกินไป รูปที่ 7.20 (ง)

วิธีการแก้ไขมีดังต่อไปนี้

- (1) ลับคมพื้นซ์และตายในเวลาที่เหมาะสม
- (2) ใช้ชุดยึดแม่พิมพ์ที่มีลัคนำและปลอกเพื่อรักษาช่องว่างตัดให้คงที่
- (3) ใช้วัสดุที่ทนต่อการขัดสี ทำพื้นซ์และตายและทำการอบชุบให้ถูกต้อง
- (4) ใช้เครื่องอัดที่มีความเที่ยงตรงและมีกำลังพอ
- (5) คมตรงส่วนมุมของพื้นซ์ซึ่งจะสึกอย่างรวดเร็ว จะต้องทำการมนมุมเล็กน้อย
- (6) ใช้น้ำมันหล่อลื่นแผ่นวัสดุเพื่อป้องกันผงโลหะจับติดกับพื้นซ์และตาย
- (7) ในกรณีที่ติดแม่พิมพ์โดยตรงเข้ากับเครื่องจะต้องติดให้แม่พิมพ์ส่วนบนและส่วนล่างให้ขนานกัน และให้มีช่องว่างตัดที่สม่ำเสมอโดยรอบ