

# เครื่องปั๊ม (Press Machine)




แยกตามต้นกำลังที่ใช้ได้ 2 แบบ

1. ใช้แรงดันของน้ำมันเป็นตัวส่งกำลัง
2. ใช้ระบบกลไกส่งกำลัง

# เครื่องระบบกลไกใช้ระบบกลไกส่งกำลัง

## 1. กลไกแบบข้อเหวี่ยง (crank)




# 1. กลไกแบบข้อเหวี่ยง (crank)




# เครื่องระบบกลไกใช้ระบบกลไกส่งกำลัง

## 2. กลไกแบบข้อต่อร่วม (knuckle joint)



เป็นระบบที่นิยมใช้กันมากเนื่องจากความได้เปรียบทางกลสูง แรงกดสูง จึงเหมาะสำหรับการทำ coining และ sizing


## 2. กลไกแบบข้อต่อร่วม (knuckle joint)







# เครื่องระบบกลไกใช้ระบบกลไกส่งกำลัง

## 3. กลไกแบบเยื้องศูนย์กลาง (eccentric)




จะเหมือนกับ crank แต่ช่วงชักจะสั้นกว่า และจะมีความแข็งแรงกว่า

### 3. กลไกแบบเยื้องศูนย์กลาง (eccentric)



# เครื่องระบบกลไกใช้ระบบกลไกส่งกำลัง



## 4. กลไกชุดเฟืองสะพาน (rack and pinion)



ใช้เมื่อต้องการช่วงชักที่ยาวมากๆ การเคลื่อนที่สม่ำเสมอแต่จะช้ากว่าแบบ crank







## 4. กลไกชุดเฟืองสะพาน (rank and pinion)





# เครื่องระบบกลไกใช้ระบบกลไกส่งกำลัง

## 5. กลไกแบบลูกเบี้ยว (cam)




# เครื่องระบบกลไกใช้ระบบกลไกส่งกำลัง

## 6. กลไกแบบข้อศอก (toggle)




# เครื่องระบบกลไกใช้ระบบกลไกส่งกำลัง

## 6. กลไกแบบข้อศอก (toggle)



# เครื่องระบบกลไกใช้ระบบกลไกส่งกำลัง


## 7. กลไกแบบสกรู (screw)



เป็นระบบขับเคลื่อนที่ใช้แผ่นจานเสียดทาน (friction disk) ขับล้อตุ่นกำลัง (flywheel) ให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่มาก



## 7. กลไกแบบสกรู (screw)



ให้การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง

# เปรียบเทียบการทำงานระหว่างเครื่องปั๊มระบบกลไกและ เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิก

การทำงาน	เปรียบเทียบการทำงาน	
	1.เครื่องปั๊มระบบกลไก	2.เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิก
อัตราการผลิต(การขึ้นรูป)	เร็วกว่า	ช้ากว่า
ความยาวของระยะช่วงชัก	ค่อนข้างสั้น (600-1,000 มม.)	เปรียบเทียบแล้วยาวกว่า
การปรับอัตราการใช้แรงกด	ไม่สามารถปรับได้	สามารถปรับได้
การปั๊มเกินกำลัง	สามารถเกิดขึ้นได้	ไม่สามารถเป็นได้

# ความปลอดภัยในการใช้เครื่องปั๊มโลหะ

อุบัติเหตุจากเครื่องปั๊มโลหะส่วนใหญ่จะพบว่าเกิดขึ้นขณะที่มีการพยายามจะเปลี่ยนตำแหน่งวางชิ้นงานบนเครื่องปั๊มโลหะใหม่ ขณะที่ Slide กำลังเคลื่อนที่ลงมาและการเอามือ หรือนิ้วเข้าไปอยู่ในระหว่างแม่พิมพ์


1. มีการอบรมให้ความรู้ถึงมาตรการที่จะไม่เอามือหรือนิ้วเข้าไปอยู่ในเขตอันตราย ขณะที่ Slide ทำงานอยู่หรือไม่ เช่น “Nohand-In-Die”
2. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

# ความปลอดภัยในการใช้เครื่องปั๊มโลหะ

## กรอบนิรภัย

1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถยื่นนิ้วจากด้านนอกเข้าไปในเขตอันตรายได้หรือไม่
2. ช่องระหว่างตาข่าย ฯลฯ น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร หรือไม่

# แม่พิมพ์นํรภัย (Safety Die)



1. ระยะห่างระหว่างแม่พิมพ์ตัวบนในตำแหน่งเลื่อนขึ้นสูงสุดกับแม่พิมพ์ตัวล่าง และระยะห่างระหว่าง Guide Post กับ Bush น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร หรือไม่
2. ในกรณีที่ใช้ Stripper ระยะห่างของแม่พิมพ์ตัวบนที่จุดสูงสุดและแม่พิมพ์ตัวล่าง กับ Stripper ถูกปรับให้อยู่ที่ระยะน้อยกว่า 8 มิลลิเมตร หรือไม่



# มาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องปั๊มโลหะที่สำคัญ


1. ได้มีการเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือยัง
2. ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป ร่วมกันหรือไม่
3. ใช้ระบบ One Stroke – One Stop อยู่หรือไม่
4. ระยะปลอดภัยสัมพันธ์กับกลไกการหยุดของเครื่องปั๊มโลหะหรือไม่
5. เป็นระบบที่เครื่องจะไม่ทำงาน ถ้าไม่กดปุ่มพร้อมกันทั้ง 2 มือ หรือไม่
6. เพื่อป้องกันการควบคุมโดยการกดปุ่มทั้ง 2 ปุ่ม ด้วยมือข้างเดียว  
ตำแหน่งของปุ่มกดทั้ง 2 อยู่ห่างกันมากกว่า 30 เซนติเมตร หรือไม่

# อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยชนิดลำแสง

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย  
ชนิดลำแสงที่ติดตั้งอยู่กับ  
Straight-side Press




# การเปิด-ปิดอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย



# การใช้ Transfer Switch เปลี่ยนการควบคุมระหว่างการควบคุมด้วย คนคนเดียว การควบคุมด้วยคน 2 คน



# Foot Switch มี Pedal Cover ติดตั้งอยู่ด้วยหรือไม่





# ทำอย่างไร

ขณะที่กำลังใส่ชิ้นงานเข้าเครื่อง Crank Press ขนาด 30 ตัน โดยใช้มือซ้ายจับชิ้นงานกดเข้ากับแม่พิมพ์และใช้มือขวากดปุ่มชนิดกดด้วยมือข้างเดียว เนื่องจากทั้งชิ้นงาน และนิ้วมือเปื้อนน้ำมันอยู่ทำให้นิ้วเกิดลื่นเข้าไปอยู่ที่แม่พิมพ์เป็นผลให้กระดูกปลายนิ้วชี้แตก

