

ใบความรู้

หน่วยที่ 3 งานวัดและตรวจสอบชิ้นงานโลหะ

1 ความหมายของเครื่องมือวัดและการวัดขนาด

1.1 เครื่องมือวัด (Measurement tools)

เครื่องมือที่สร้างหรือออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับวัดและตรวจสอบชิ้นงาน ออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือวัดแบบมีสเกล (Scale) และเครื่องมือวัดแบบไม่มีสเกล

1.2 การวัดขนาด (Measurement)

วิธีการเปรียบเทียบขนาดกับตัววัดหรือเครื่องมือวัดที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานในการบอกขนาด

1.3 จุดมุ่งหมายในการวัดขนาด

มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประเด็น คือ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลขนาดของชิ้นงาน และเพื่อการควบคุมหรือตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน

2 มาตรฐานการวัดความยาว

2.1 มาตรฐานหน่วยวัดความยาวระบบเมตริก

หน่วย	ตัวย่อ	เปรียบเทียบหน่วยวัดความยาว
มิลลิเมตร (Millimeter)	mm	1.00 mm = 0.001 m
เซนติเมตร (Centimeter)	cm	1.00 cm = 10.00 mm
เดซิเมตร (Decimeter)	dm	1.00 dm = 10.00 cm = 100 mm
เมตร (Meter)	m	1.00 m = 100.00 cm = 1000.00 mm
กิโลเมตร (Kilometer)	km	1.00 Km = 1000.00 m

2.2 มาตรฐานหน่วยวัดความยาวระบบนิ้วหรืออังกฤษ

$$12 \text{ นิ้ว (in)} = 1 \text{ ฟุต}$$

$$3 \text{ ฟุต (ft)} = 1 \text{ หลา}$$




$$1760 \text{ หลา (yd)} = 1 \text{ ไมล์}$$

มาตรฐานการวัดความยาวระบบอังกฤษจะแบ่งเป็นเศษส่วนของนิ้ว

$$\frac{1}{2} \text{ นิ้ว} \quad \frac{1}{4} \text{ นิ้ว} \quad \frac{1}{8} \text{ นิ้ว} \quad \frac{1}{16} \text{ นิ้ว} \quad \frac{1}{32} \text{ นิ้ว} \quad \frac{1}{64} \text{ นิ้ว} \quad \frac{1}{128} \text{ นิ้ว}$$

เปรียบเทียบหน่วยวัดความยาวมาตรฐานระบบ SI

เป็น	มิลลิเมตร (mm)	เซนติเมตร (cm)	เมตร (m)
จาก			
มิลลิเมตร (mm)		÷ 10	÷ 1000
เซนติเมตร (cm)	× 10		÷ 100
เมตร (m)	× 1000	× 100	



การเปลี่ยนค่าหน่วยวัดความยาวระบบเมตริกและระบบนิ้ว

เป็น จาก	mm	cm	m	in	ft	yd.
มิลลิเมตร (mm)		÷ 10	÷ 1000	÷ 25.40	÷ 304.8	÷ 914.40
เซนติเมตร (cm)	× 10		÷ 100	÷ 2.54	÷ 30.48	÷ 91.44
เมตร (m)	× 1000	× 100		× 39.3701	× 3.28084	× 1.09361
นิ้ว (in)	× 25.40	× 2.54	÷ 39.3701		÷ 12	÷ 36
ฟุต (ft)	× 304.8	× 30.48	÷ 3.28084	× 12		÷ 3
หลา (yd)	× 914.40	× 91.44	÷ 1.09361	× 36	× 3	


3 เครื่องมือวัดและตรวจสอบในงานช่างอุตสาหกรรม

3.1 เครื่องมือวัดแบบมีสเกล

1 เครื่องมือวัดแบบมีสเกล โดยที่ขีดสเกลไม่สามารถเลื่อนได้



2. เครื่องมือวัดแบบมีสเกล โดยที่ขีดสเกลสามารถเลื่อนได้




3.2 เครื่องมือวัดแบบไม่มีสเกล

1. เครื่องมือวัดสำหรับถ่ายขนาด



2. เครื่องมือวัดแบบค่าคงที่หรือเกจต่าง ๆ




4 การใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบในงานช่างอุตสาหกรรม

1 บรรทัดเหล็ก (Steel rule)


เป็นเครื่องมือวัดพื้นฐานที่มีสเกล นิยมใช้ในงานที่ไม่ต้องการความละเอียดมากนัก บรรทัดเหล็กโดยส่วนใหญ่จะมีหน่วยวัด 2 ระบบ คือ ระบบอังกฤษหรือนิ้ว และระบบเมตริก




2. สเกลของบรรทัดเหล็กระบบเมตริก




3. การอ่านสเกลของบรรทัดเหล็ก



4. สเกลของบรรทัดเหล็กระบบอังกฤษ



5. การอ่านสเกลของบรรทัดเหล็กระบบอังกฤษ




6. ข้อปฏิบัติในการใช้บรรทัดเหล็ก


- (1) ห้ามใช้บรรทัดเหล็กวัดขนาดงานที่ยังร้อน
- (2) การวางบรรทัดเหล็กจะต้องให้อยู่ในแนวระนาบเสมอ
- (3) ห้ามนำบรรทัดเหล็กวางปะปนกับเครื่องมือคมตัดอื่น ๆ
- (4) ก่อนเริ่มต้นการวัดชิ้นงานจะต้องลบคมชิ้นงานให้เรียบร้อยก่อน
- (5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสเกลบรรทัดเหล็กก่อนใช้ทุกครั้ง
- (6) หลังเลิกใช้งานให้ทำความสะอาดทุกครั้ง

5. เวอร์เนียคาลิเปอร์


เวอร์เนียคาลิเปอร์ (Vernier caliper) เป็นเครื่องมือวัดแบบมีขีดมาตราหรือสเกล โดยที่ขีดมาตราสามารถเลื่อนได้ สามารถวัดได้ 3 ลักษณะคือ วัดขนาดภายนอก ขนาดภายใน และขนาดความลึก




โครงสร้างส่วนประกอบของเวอร์เนียคาลิเปอร์



หลักการแบ่งสเกลและการอ่านค่าเวอร์เนียคาลิเปอร์





ขีดที่ 37 ของสเกลหลักและสเกลเลื่อนตรงกัน อ่านค่าได้ = 0.74 mm



ขีดที่ 26 ของสเกลหลักและสเกลเลื่อนตรงกัน อ่านค่าได้ = 0.52 mm

6 เวอร์เนียไฮเกจ



การเก็บรักษา

1. ตรวจสอบสภาพของเวอร์เนียไฮเกจถ้าตรวจพบว่าชำรุดควนส่งซ่อม
2. หากไม่ใช้งานเวอร์เนียไฮเกจเป็นเวลานานควรปลดล็อคปากวัดออกและปรับให้อยู่สูงกว่าพื้นเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนปากวัดบด
การโดนปากวัดบด
3. ระวังไม่ให้ปากวัดยื่นเกินออกมาจากโต๊ะระดับ
4. จัดเก็บเครื่องมือวัดในห้องที่ไม่มีควาร้อนและความชื้นสูง รวมถึงฝุ่นและละอองน้ำมัน

