ใบงาน

รหัสวิชา 20101-2209

วิชา เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์





🕑 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

🗘 แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 🦳 ใช้เพื่อการศึกษา ห้ามจำหน่าย

เลียเเพคนิค ล.	ใบงาน			
	วิชา งานเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์		จำนวน 4 คาบ	
HANDAN TECHNICAL COUP	ชื่องาน การใช้งานโปรแกรมSolid Works		ใบงานที่ 1	
จุดประสงค์				
1. แสดงการ	ใช้งานโปรแกรม	SolidWorks ได้		
1.1 อธิบ′	ายหน้าต่างการทำ	างานของโปรแกรม SolidWorks ได้		
2. มีกิจนิสัย	ที่ดีในการเรียนแ	ละการปฏิบัติงาน		
เครื่องมือ / อุเ	ไกรณ์ที่ใช้			
1. เครื่องค	อมพิวเตอร์แบบต่	้า้งโต๊ะ		
2. โปรแกร	าม Solid works			
การบฏบตงาน				
1. การเซงานเบร	รแกรม SolidWo	rks		
1.1 จงบอกค	วามหมายของเค	รองมอทแสดงทง 3 ชนน		
Par	t	Assembly	Dra	awing
a 3D representation compo	of a single design nent	a 3D arrangement of parts and/or other assemblies	a 2D engineering o part or	drawing, typically of a r assembly
•••••				



เมนูบาร์	
สแตดาร์ดทูลบาร์	
วิวทูลบาร์	
ไตเติลบาร์	
แถบจัดการคำสั่ง	
แถบแสดงฝังรายการ	

1. ลัยเพค <i>นิคล</i> ุล	ใบงาน			
	วิชา งานเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์		จำนวน 4 คาบ	
THE TECHNICAL COURSE	ชื่องาน การสร้างชิ้นงาน	เ 2 มิติ	ใบงานที่ 2	
จุดประสงค์ 1. แสดงกา 1.1 แส 2. มีกิจนิส์ เครื่องมือ / ส 1. เครื่อง 2. โปรแก 1.1 สร้างชิ้า	ารสร้างชิ้นงาน 2 มิติได้ ดงกระบวนการการออกแบบ เัยที่ดีในการเรียนและการป <i>ฏิ</i> อุปกรณ์ที่ใช้ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ารม Solid works นงาน เริ่มต้นการสร้างชิ้นงาน	มของ SolidWorks ได้ ๅิบัติงาน มจากโหมด Sketch จำนวน 5 รูป ดังนี้		
		0 - N - 0 - 0 - A - 0 - •	<u>\</u>	
 Lin Co Str Ci Str Ci Str Ci Str Ci Str Ci Str Ci Str S	ne orner Rectangle raight Slot rcle enterpoint Arc oline ipse etch Fillet	วาดเส้นตรง วาดรูปสี่เหลี่ยม วาดรูปเจาะช่องตรงกลางกรอบนอกเป็นรูปแคปซูล วาดรูปวงกลม วาดเส้นโค้งโดยยืดจุดศูนย์กลางในการวาด วาดเส้นโค้ง วาดรูปวงรี สร้างเส้นโค้งจากการเลือกจุดสัมผัสของมุมวัตถุ วาดรูปทรงหลายเหลี่ยม		





ปา _{ติย} เเทคนิ _ค ลุ		ใบงาน	
	วิชา งานเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์		จำนวน 4 คาบ
HE HAN TECHNICAL COLUMN	ชื่องาน การสร้างชิ้นงาน 2 มิติจ	ากเครื่องมือ Sketch	ใบงานที่ 3
	I		1
จุดประสงค์เชิ	ขึ้งพฤติกรรม		
1. ใช้เครื่องมี	วือ Sketch ได้		
1.1 แส	ดงการใช้เครื่องมือการวาดเส้นร่าง	ได้ 1.6 วาดรูปวงกลมได้	
1.2 สร้	้างระนาบแปลนได้	1.7 เขียนเส้นโค้งได้	
1.3 วาเ	ดเส้นตรงได้	1.8 คัดลอกเส้นได้	
1.4 วาเ	ดรูปสี่เหลี่ยมได้	1.9 ลบเส้นตามแนวรอยตัดไ	ด้
1.5 วาเ	ดรูปหลายเหลี่ยมได้		
2. แสดงการ	รสร้างชิ้นงาน 2 มิติได้		
3. มีกิจนิสัย	เที่ดีในการเรียนและการปฏิบัติงาน		
เครื่องมือ / อุเ	ปกรณ์ที่ใช้		
1. เครื่องค	อมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ		
2. โปรแกร	รม Solidworks		
			۶.
1. เครื่องมือ รายส	ละเอียดของเครื่องมือในโหมด Ske	tch และ หน้าที่การใช้งานแสดงได้	้ ำดังนี
N	Line วาด	ส้นตรง	
	Corner Rectangle วาด	รูปสี่เหลี่ยม	
•	Straight Slot วาด	รูปเจาะช่องตรงกลางกรอบนอกเป็นรู	รูปแคปซูล
Ø	Circle	รูปวงกลม	
\mathfrak{D}	Centerpoint Arc วาด	เส้นโค้งโดยยึดจุดศูนย์กลางในการว	มาด
2	Spline วาด	ส้นโค้ง	
0	Ellipse วาด	รูปวงรี	
- F)	Sketch Fillet สร้า	งเส้นไค้งจากการเลือกจุดสัมผัสของม ส่	มุมวัตถุ
Ð	Polygon วาด	รูปทรงหลายเหลียม	
1.1 การวาดเส้นตรง			
จงวาดเส้น	เตรงโดยใช้คำสั่ง Line ตามภาพ		
		× •	























R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	ใบงาน	
	วิชา งานเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	จำนวน 4 คาบ
	ชื่องาน การสร้างวัตถุ 3 มิติ	ใบงานที่ 4
1 69	A	

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

- 1. แสดงการสร้างระนาบแปลนได้
- 2. มีกิจนิสัยที่ดีในการเรียนและการปฏิบัติงาน

เครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ใช้

- 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
- 2. โปรแกรม Solid works

1. การสร้างระนาบแปลนใหม่

การสร้างระนาบแปลนจะใช้งานในกรณีที่ต้องการสร้างวัตถุที่อยู่ในระนาบที่ต่างจากระนาบพื้นฐาน ได้แก่ Front Plane, Top Plane และ Right Plane ซึ่งการใช้งานการสร้างระนาบแปลนนั้น มีขั้นตอนดังนี้

สร้างวัตถุสี่เหลี่ยมขนาด 20 × 40 × 5 หน่วย



เลือกคำสั่ง Plane โดยเข้าถึงคำสั่งได้ที่ Insert> Reference Geometry > Plane



เมื่อทำตามขั้นตอนข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โดยจะปรากฏในส่วนของ Property Manager ซึ่งจะใช้ สำหรับการเลือกพื้นผิวของวัตถุที่จะใช้สำหรับสร้าง Plane



คลิกซ้ายที่พื้นผิวของชิ้นงานเพื่อกำหนดพื้นผิวอ้างอิงในการอ้างอิงซึ่งกำหนดรูปแบบได้ 3 รูปแบบ คือ สร้างจากพื้นผิวของวัตถุ (Face), สร้างจากเส้นขอบวัตถุ (Edge) และสร้างจากจุดบนวัตถุ (Point)



คลิกซ้ายที่เส้นขอบที่ต้องการอ้างอิงกับส้นระนาบและคลิกซ้ายที่ 💽 เพื่อกำหนดองศา ของ ระนาบแปลนที่ทำองศากับระนาบอ้างอิง โดยให้กำหนดเป็น 45 องศา และคลิกซ้ายที่ปุ่ม ✔



เมื่อทำตามขั้นตอนข้างต้น จะได้ผล



2. การสร้างวัตถุบนระนาบแกนใหม่

การสร้างวัตถุบนระนาบแกนใหม่นั้นสามารถใช้กระบวนการตามปกติผ่านเครื่องมือในเมนู sketch โดยแสดงขั้นตอนการปฏิบัติได้ดังนี้

> คลิกเลือกระนาบที่ต้องการร่างแบบ พร้อมทำการร่างสี่เหลี่ยมขนาด 25 × 10 หน่วย โดย ห่าง จากระยะขอบ 10 หน่วย ด้วยคำสั่ง Line



เจาะชิ้นงาน ด้วยคำสั่ง Extrude cut











จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

- 1. แสดงการกำหนดขนาดให้วัตถุได้
- 2. มีกิจนิสัยที่ดีในการเรียนและการปฏิบัติงาน

เครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ใช้

- 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
- 2. โปรแกรม Solid works

1. การกำหนดขนาดให้ชิ้นงาน

การระบุขนาดให้กับเส้นตรง ทำได้โดยการคลิกที่เส้นตรงและลากเมาส์เพื่อแสดงความยาว ของเส้น จากนั้นจะสามารถกำหนดขนาดของเส้นตรงได้ ดังนี้

 คลิกเมาส์เลือกเส้นตรงแล้วลากเมาส์ออกจากเส้น จากนั้นคลิกเมาส์ซ้ำอีกครั้ง เพื่อวางเส้น บอกขนาด โปรแกรมจะทำการกำหนดขนาดให้โดยอัตโนมัติ



ในกรณีที่ต้องการปรับความยาวของเส้นตรงที่ได้สร้างไว้แล้วนั้น ทำได้โดยการ ดับเบิลคลิก
 เลือกค่าที่บอกขนาด จะปรากฏ Dialog Box ขึ้นมาเพื่อให้ปรับค่าใหม่ตามต้องการ หรือ
 แก้ไขได้ จาก Property Manager โดยดำเนินการตามภาพดังนี้

















al RULMA DAR	ใบงาน			
	วิชา งานเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	จำนวน 4 คาบ		
ARTING TECHNICAL COL	ชื่องาน การสร้างชิ้นงานด้วยการเพิ่มความหนาให้วัตถุ	ใบงานที่ 6		
จุดประสงค์เชิ	งพฤติกรรม			
1. แสดงการ	สร้างชิ้นงานด้วยการเพิ่มความหนาให้วัตถุได้			
1.1 ใช้เ	ทนคำสั่ง Extruded Boss/Baseได้			
1.2 ใช้ง	มานคำสั่ง Extruded Cutได้			
2. มีกิจนิสัย	ที่ดีในการเรียนและการปฏิบัติงาน			
เครื่องมือ / อุเ	ปกรณ์ที่ใช้			
1. เครื่องค	อมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ			
2. โปรแกร	ม Solid works			
ຄ ຍ ດ ປ				
1. การไช้คำสัง	Extruded Boss/Base	in the second		
คำสัง Extr	uded Boss/Base เป็นการเพิ่มความหนาให้กับเส้นร่าง เพื่อสร้างให้เป็	ในเมเดลขั้นมา เดย		
ในสวนน์	vviouë, o vove viou	<i>د</i> <u>م</u> ۲		
หลังจา	กกสร้างเส้นร่างสำหรับขั้นรูปทรงวัตถุแล้ว ให้คลิกเข้าสู่การปรับแต่งวัต	ถุ โดยคลิกที่ แท็บ		
Features จากนั้นจะมีตัวเลือกสำหรับสร้างวัตถุ				
Extended	e Swept Boss/Base	All Rib in		
Boss/Base	Boss/Base Cut Wizard Cut Boundary Cut + +	n 🗠 Draft 🖾		
Features	Sketch Weldments Evaluate DimXpert SOLIDWORKS Add-Ins SOLIDWORKS MBD	1		
	art1 (Default< <default) I History</default) 			
	Annotations			
	Material <not front="" plane<="" specifie="" td=""><td></td></not>			
200	S → Top Plane Right Plane			
2 · [G - ↓ Origin			
455. 119				
(B)				
-2				

เมื่อเข้าสู่การสร้าง Extruded Boss/Base เราสามารถปรับค่าความหนาของชิ้นงานที่ ต้องการ ได้ โดยเลือกปรับที่ช่อง D1 หรือ Depth เพื่อระบุค่าความหนาที่ต้องการ ในหัวข้อ Direction 1 เป็น การระบุว่าให้ยืดความหนาออกไปในทิศทางด้านเดียว



เมื่อได้ความหนาที่ต้องการแล้วให้คลิกที่ OK เพื่อยืนยันการปรับรูปร่างชิ้นงาน



การยึดความหนาพร้อมกันทั้ง 2 ทิศทางทำได้โดยกำหนดใน Property Manager ที่ Mid

































2. การคัดลอกวัตถุด้วยคำสั่ง Circular Pattern

คำสั่งนี้ใช้สำหรับการคัดลอกวัตถุไปตามแนวเส้นโค้งหรือเส้นวงกลม โดยสามารถกำหนดจำนวนของ สำเนาได้อัตโนมัติโดยคำนวณจากความยาวของส่วนโค้งทั้งหมด โดยในขั้นตอนนี้จะดำเนินการสร้างวัตถุใน ภาพที่ 4 และได้แสดงขั้นตอนการดำเนินการตามภาพที่ 5



















การปรับแต่งรูปทรงวัตถุที่เกิดจากคำสั่ง Loft การปรับแต่งวัตถุที่เกิดจากการ Loft ทำได้โดยการคลิกขวา ที่คำสั่ง Loft ในแถบ Feature Manager Design Tree แล้วเลือกคำสั่ง Edit Feature เพื่อปรับแต่งรูปทรง วัตถุที่สร้างขึ้น



