

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 6

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ระบบเครื่องมือตัดมีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ส่วนคือข้อใด

ก. การเจาะ การคว้าน และการตัดเกลียว

ข. การเปลี่ยนเครื่องมือ อุปกรณ์จับยึด และเครื่องมือตัด

ค. การเจาะ การกัด และการกลึง

ง. การเลือกชนิดอินเสิร์ต อุปกรณ์จับยึด และเครื่องมือตัด

2. ข้อใดเป็นเครื่องมือในการเจาะ

ก. ดอกสว่าน

ข. เอ็นด์มิลต์

ค. เฟซมิลล์

ง. มีดกลึงเกลียว

3. ข้อใดเป็นเครื่องมือในการกัด

ก. ดอกตัด

ข. เอ็นมิลต์

ค. ดอกสว่าน

ง. มีดกลึงเกลียว

4. ข้อใดเป็นเครื่องมือในการกลึง

ก. ดอกตัด

ข. เอ็นมิลต์

ค. เฟซมิลล์

ง. มีดกลึงเกลียว

5. การคว้าน (Boring) หมายถึงข้อใด

ก. การตัดเอาเนื้อวัสดุในรูเจาะออก

ข. การทำเกลียวในรูเจาะ

ค. การปาดผิวหน้าชิ้นงาน

ง. การเจาะนำศูนย์ชิ้นงาน

6. การต๋ำป (Tapping) หมายถึงข้อใด

ก. การตัดเอาเนื้อวัสดุในรูเจาะออก

ข. การทำเกลียวในรูเจาะ

ค. การปาดผิวหน้าชิ้นงาน

ง. การเจาะนำศูนย์ชิ้นงาน

7. เฟซมิลล์ (Face Mill) ใช้สำหรับงานประเภทใด

ก. การตัดเอาเนื้อวัสดุในรูเจาะออก

ข. การทำเกลียวในรูเจาะ

ค. การปาดผิวหน้าชิ้นงาน

ง. การเจาะนำศูนย์ชิ้นงาน

8. ระบบเปลี่ยนเครื่องมือตัดของเครื่องกัดมีอยู่ 2 วิธี คือข้อใด

ก. Absolute, Carousel

ข. Chang, Chain

ค. Absolute, Chain

ง. Carousel, Chain

9. การเลือกอินเสิร์ตชนิดถอดเปลี่ยนได้ สีฟ้า ตามมาตรฐาน ISO ใช้แทนวัสดุชนิดใด

ก. เหล็กกล้า

ข. เหล็กกล้าไร้สนิม

ค. เหล็กหล่อ

ง. โลหะซินเตอร์

10. การเลือกอินเสิร์ตชนิดถอดเปลี่ยนได้ของเครื่องกลึงมีข้อพิจารณา คือข้อใด

ก. รูปทรงและการคายเศษของอินเสิร์ต

ข. วัสดุที่ใช้ทำอินเสิร์ต

ค. วัสดุที่ต้องการให้อินเสิร์ตตัดเฉือน

ง. ถูกทุกข้อ