

วิชา งานเชื่อมและ โลหะแผ่นเบื้องต้น	ใบฝึกทักษะปฏิบัติที่ 7	สัปดาห์ที่ 7
รหัส 20100-1004	การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ในงานเชื่อมแก๊ส	เวลา 12 ชั่วโมง



วัสดุงาน -

เครื่องมือและอุปกรณ์

1. ถังบรรจุแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
2. อุปกรณ์ปรับความดันออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
3. สายเชื่อมและข้อต่อ
4. ทอร์ชเชื่อม
5. หัวทิพ
6. เข็มแทงหัวทิพ
7. ที่จุดเพลาไฟ
8. แวนตาเชื่อมแก๊ส
9. ประแจ

วิชา งานเชื่อมและ โลหะแผ่นเบื้องต้น	ใบฝึกทักษะปฏิบัติที่ 7	สัปดาห์ที่7
รหัส 20100-1004	การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ในงานเชื่อมแก๊ส	เวลา 12 ชั่วโมง

ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน

- นำถังแก๊สอะเซทิลีนและแก๊สออกซิเจนที่บรรจุเต็มถังวางแล้วรัดด้วยโซ่ให้แน่นดังแสดงในรูปที่ 2.51



รูปที่ 2.51 แสดงการวางถังแก๊สแล้วรัดด้วยโซ่

- ถอดฝาครอบหัวถังของแก๊สอะเซทิลีนและแก๊สออกซิเจนออกแล้วเก็บไว้ให้เรียบร้อยดังแสดงในรูปที่ 2.52



รูปที่ 2.52 แสดงการถอดฝาครอบหัวถังแก๊ส

วิชา งานเชื่อมและ โลหะแผ่นเบื้องต้น	ใบฝึกทักษะปฏิบัติที่ 7	สัปดาห์ที่7
รหัส 20100-1004	การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ในงานเชื่อมแก๊ส	เวลา 12 ชั่วโมง

ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน(ต่อ)

3. เปิดวาล์วที่หัวถังแก๊สออกซิเจนและอะเซทิลีนให้ไอลอออกมาเล็กน้อยเพื่อเป่าໄไล่สิ่งสกปรกออกจากถัง ไอลอออกของแก๊สออกซิเจนและอะเซทิลีนแล้วปิดวาล์วให้เรียบร้อยดังแสดงในรูปที่ 2.53



รูปที่ 2.53แสดงการเปิดวาล์วที่หัวถังแก๊สออกซิเจนให้ไอลอออกมาเล็กน้อย

4. ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความดันแก๊สออกซิเจนด้วยประแจแล้วขันให้แน่นดังแสดงในรูปที่ 2.54



รูปที่ 2.54แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความดันแก๊สออกซิเจน

วิชา งานเชื่อมและ โลหะแผ่นเบื้องต้น	ใบฝึกทักษะปฏิบัติที่ 7	สัปดาห์ที่7
รหัส 20100-1004	การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ในงานเชื่อมแก๊ส	เวลา 12 ชั่วโมง

ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน(ต่อ)

5. ต่อสายเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์ปรับความดันแก๊สออกซิเจนดังแสดงในรูปที่ 2.55



รูปที่ 2.55 แสดงการต่อสายเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์ปรับความดันแก๊สออกซิเจน

6. ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความดันแก๊สอะเซทิลีนด้วยประแจแล้วขันให้แน่นดังแสดงในรูปที่ 2.56



รูปที่ 2.56 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความดันแก๊สอะเซทิลีน

วิชา งานเชื่อมและ โลหะแผ่นเบื้องต้น	ใบฝึกทักษะปฏิบัติที่ 7	สัปดาห์ที่7
รหัส 20100-1004	การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ในงานเชื่อมแก๊ส	เวลา 12 ชั่วโมง

ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน(ต่อ)

7. ต่อสายเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์ปรับความดันแก๊สอะเซทิลีนดังแสดงในรูปที่ 2.57



รูปที่ 2.57แสดงการต่อสายเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์ปรับความดันแก๊สอะเซทิลีน

8. ประกอบสายเชื่อมเข้ากับหัวเชื่อม (Torch) ซึ่งต่อเข้ากับหัวทิพแล้วดังแสดงในรูปที่ 2.58



รูปที่ 2.58แสดงการประกอบสายเชื่อมเข้ากับหัวเชื่อม

วิชา งานเชื่อมและ โลหะแผ่นเบื้องต้น	ใบฝึกทักษะปฏิบัติที่ 7	สัปดาห์ที่7
รหัส 20100-1004	การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ในงานเชื่อมแก๊ส	เวลา 12 ชั่วโมง


ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน(ต่อ)

9. เปิดวาล์วที่ถังแก๊สออกซิเจนโดยหมุนให้สุดเกลี้ยวดังแสดงในรูปที่ 2.59



รูปที่ 2.59แสดงการเปิดวาล์วที่ถังแก๊สออกซิเจน

10. เปิดวาล์วที่ถังแก๊สอะเซทิลีนโดยปกติจะเปิดหรือหมุนวาล์วเพียง $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ รอบดังแสดงในรูปที่ 2.60



รูปที่ 2.60แสดงการเปิดวาล์วที่ถังแก๊สอะเซทิลีน

วิชา งานเชื่อมและ โลหะแผ่นเบื้องต้น	ใบฝึกทักษะปฏิบัติที่ 7	สัปดาห์ที่7
รหัส 20100-1004	การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ในงานเชื่อมแก๊ส	เวลา 12 ชั่วโมง

ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน(ต่อ)

11. หมุนปรับอุปกรณ์ปรับความดันแก๊สอะเซทิลีน ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนกระแท้ เก็บความดันกระดิกขึ้นและให้แก๊สไหลผ่านสายแก๊สดังแสดงในรูปที่ 2.61



รูปที่ 2.61 แสดงการหมุนปรับความดันแก๊สอะเซทิลีน

12. หมุนปรับอุปกรณ์ปรับความดันแก๊สออกซิเจน ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนกระแท้ เก็บความดันกระดิกขึ้นและให้แก๊สไหลผ่านสายแก๊สดังแสดงในรูปที่ 2.62



รูปที่ 2.62 แสดงการหมุนปรับความดันแก๊สอะเซทิลีน

วิชา งานเชื่อมและ โลหะแผ่นเบื้องต้น	ใบฝึกทักษะปฏิบัติที่ 7	สัปดาห์ที่7
รหัส 20100-1004	การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ในงานเชื่อมแก๊ส	เวลา 12 ชั่วโมง

ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน(ต่อ)

12. ตรวจสอบรอยร้าวทุกข้อต่อด้วยน้ำสนับน้ำเกิดฟองสนับปูดขึ้น แสดงว่าเกิดการรั่วไหลของแก๊สต้องแก้ไขโดยขันตัวต่อให้แน่นดังแสดงในรูปที่ 2.63



รูปที่ 2.63 แสดงการตรวจสอบรอยร้าวทุกข้อต่อด้วยน้ำสนับ

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้สารบีน น้ำมัน ทابริเวนจุดข้อต่อเกลี่ยของอุกซิเจนโดยเด็ดขาด
- ระวังอุปกรณ์ปรับวัดความตกลงพื้นจะแตกเสียหายได้
- ก่อนประกอบอุปกรณ์ปรับความตัน และเปิดใช้งานต้องแน่ใจว่าได้คลายสกรูปรับแรงดันไปใช้

งานตัวช่วยอุกสุดแล้ว เพื่อให้อุปกรณ์ควบคุมความตันไม่เสียหายจากแรงดันสูงที่เปิด瓦ล์วถัง

- ประแจกล็อกที่ใช้เปิด瓦ล์วถังอะเซทิลีนต้องقاอยู่ที่หัวถังตลอดเวลาเสมอ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ปิดได้ทัน

วิชา งานเชื่อมและ โลหะแผ่นเบื้องต้น	แบบประเมินผลใบฝึกทักษะปฏิบัติที่ 7				สัปดาห์ที่ 7	
รหัส 20100-1004	การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ในงานเชื่อมแก๊ส				เวลา 12 ชั่วโมง	
ชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....เลขที่.....						
ลำดับ ที่	รายการประเมิน	เกณฑ์คะแนน				
		10	8	6	4	
1.	การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ การแต่งกาย					
2.	การประกอบเครื่องมือตามลำดับขั้น					
3.	การประกอบอุปกรณ์ปรับความดัน					
4.	การประกอบข้อต่อสายยางกับท่อรูชเชื่อม					
5.	ขั้นตอนการประกอบถูกต้อง					
6.	ประกอบเครื่องมืออย่างปลอดภัย					
7.	การใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัย					
8.	ตรวจสอบรอยร้าวแก๊ส					
9.	พฤติกรรมขณะปฏิบัติงาน					
10.	- การตั้งใจฝึกปฏิบัติงาน ไม่หยอกล้อกัน					
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน						
- การเก็บเครื่องมืออุปกรณ์และทำความสะอาด						
สะอาดพื้นที่หลังปฏิบัติงาน						
รวมคะแนนเต็ม(ดิบ)		100 คะแนน				
คะแนนเต็ม		10 คะแนน				
<p>หมายเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> เกณฑ์การประเมิน 10 = ดีมาก, 8 = ดี, 6 = พอดี, 4 = ปรับปรุง รวมคะแนนเต็ม(ดิบ)ทั้ง 10 ข้อ เป็น 100 คะแนน นำค่าคะแนนเต็ม(ดิบ) 100 คะแนน หารด้วย 10 เพื่อทำคะแนนเต็มเป็น 10 คะแนน คะแนนต่ำกว่า 6 ต้องปรับปรุงซ้อมเสริม 						

วิชา งานเชื่อมและ โลหะแผ่นเบื้องต้น	แบบประเมินผลใบฝึกทักษะปฏิบัติที่ 7	สัปดาห์ที่ 7
รหัส 20100-1004	การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ในงานเชื่อมแก๊ส	เวลา 12 ชั่วโมง
<p>บันทึกผู้ประเมิน</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> ผ่านการประเมิน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่านการประเมิน</p> <p>ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน (.....)</p>		